




TAKUULLA VALMIIKSI

Johtotelan pinnoitus suomalaisella paperitehtaalla telan ollessa koneessa kiinni. Vieressä oli käynnissä toinen paperikone. Työ suoritettiin kahden päivän seisokin aikana.



Johtotelan pinnoitteen alta nousi ruostetta pintaan. Kuva ennen pinnoitustyön aloitusta.



Sponge-Jet raepuhallus käynnissä. Tela on paperikoneessa paikoillaan.



Valmista pinnoitettua pintaa. Telan kunnostus suoritettiin kahden päivän seisokin aikana. Kuva otettu pinnoitustyön jälkeen.